

○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡 防災部会


検印				
----	--	--	--	--

事務局確認印

巡視企業	(株)西中州樋口建設	1名		
	(株)博栄建設	1名		
グループ E	(株)筑糸建設	1名	事務局	1名
	(株)ASAHI.TEC	1名	合計参加人数	5名

巡視日時	平成23年7月14日	(木)	午前10時00より
------	------------	-----	-----------

巡視コース					巡視結果	
巡視箇所	巡視区間			異常の有無		
区分	箇所番号	路線・河川名等	距離	起点	終点	異常の有無
河川	①	宇美川	約1km	宇美町役場	宇美2丁目小林酒造横	有 (無)
	②	宇美川	約1km	宇美2丁目小林酒造横	下宇美	有 (無)
	③	宇美川	約1km	下宇美	上宇美 中央公民館前	有 (無)
	④	宇美川	約2km	上宇美 中央公民館前	障子岳浄水場横	有 (無)
	⑤	井野川	約2km	障子岳浄水場横	原田1丁目セブンイレブン前	有 (無)
	⑥	井野川	約1km	原田1丁目セブンイレブン前	宇美5丁目役場裏	有 (無)
	⑦					
道路	①					有 無
	②					有 無
	③					有 無
	④					有 無
	⑤					有 無
	⑥					有 無
	⑦					有 無



巡視写真(箇所番号①～⑥)

巡視結果			※ 異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。
発見時間	箇所番号	危険箇所	状況

