○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡　防災部会

検　印				

事務局確認印

巡視企業	(有)正栄	1　名	(有)ベーステック	1　名
	(株)日豊建設	1　名		
グループ　A	(株)ジオテック	1　名	事務局	1　名
	(株)西日本光創	1　名	合計参加人数	6　名

天　候
晴

巡視日時	平成23年11月10日	(木)	午前10時00より

巡視コース

巡視結果

巡視箇所 区分	巡視箇所 箇所番号	巡視箇所 路線・河川名等	巡視区間 距離	巡視区間 起点	巡視区間 ～	巡視区間 終点	異常の有無
河川	①	宇美川	約1km	宇美町役場	～	宇美2丁目小林酒造横	有　(無)
	②	宇美川	約1km	宇美2丁目小林酒造横	～	下宇美	有　(無)
	③	宇美川	約1km	下宇美	～	上宇美　中央公民館前	有　(無)
	④	宇美川	約2km	上宇美　中央公民館前	～	障子岳浄水場横	有　(無)
	⑤	井野川	約2km	障子岳浄水場横	～	原田1丁目ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前	有　(無)
	⑥	井野川	約1km	原田1丁目ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前	～	宇美5丁目役場裏	有　(無)
	⑦				～		有　無
道路	①				～		有　無
	②				～		有　無
	③				～		有　無
	④				～		有　無
	⑤				～		有　無
	⑥				～		有　無
	⑦				～		有　無

巡視結果

※　異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。

発見時間	箇所番号	危険箇所	状況



＊車両に防災パトロール中のステッカーを貼って巡視いています。



巡視写真(箇所番号①～⑥)

写　真　貼　付

①

②

③

④

⑤

⑥