○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡　防災部会

検　印				

事務局確認印

巡　視　企　業	(株)団地緑化サービス	1　名	(株)筑糸建設	1　名
	(株)ワールド	1　名	(株)毛利建設	1　名
グループ　E	(株)西中州樋口建設	1　名	カズコーポレーション(株)	1　名
	(株)博栄建設	1　名	事務局1名・合計参加人数	8　名

天　候
曇

巡　視　日　時	平成24年2月16日	(木)	午前10時00より

巡　視　コ　ー　ス

巡視箇所 区分	巡視箇所 箇所番号	巡視箇所 路線・河川名等	巡視区間 距離	巡視区間 起点	～	巡視区間 終点	巡視結果 異常の有無
河川	①	宇美川	約1km	宇美町役場	～	宇美2丁目小林酒造横	有　(無)
	②	宇美川	約1km	宇美2丁目小林酒造横	～	下宇美	有　(無)
	③	宇美川	約1km	下宇美	～	上宇美　中央公民館前	有　(無)
	④	宇美川	約2km	上宇美　中央公民館前	～	障子岳浄水場横	有　(無)
	⑤	井野川	約2km	障子岳浄水場横	～	原田1丁目ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前	有　(無)
	⑥	井野川	約1km	原田1丁目ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前	～	宇美5丁目役場裏	有　(無)
	⑦				～		有　無
道路	①				～		有　無
	②				～		有　無
	③				～		有　無
	④				～		有　無
	⑤				～		有　無
	⑥				～		有　無
	⑦				～		有　無

巡　視　結　果

※　異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。

発見時間	箇所番号	危　険　箇　所	状　況
			＊車両に防災パトロール中のステッカーを貼って巡視しております。



巡視写真(箇所番号①～⑥)

①

②

③

④

⑤

⑥