○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡　防災部会

巡視企業	(株)西和	1	名	(株)ASAHI.TEC	1 名		名
	日新産業(株)	1	名		名		名
グループ F	野方菱光(株)	1	名		名	事務局	1 名
	(株)荻原工務店	1	名		名	合計参加人数	6 名

検印				

事務局確認印

巡視日時	平成24年3月22日	(木)	午前10時00より	天気	晴

巡視コース　　**巡視結果**

巡視箇所 区分	巡視箇所 箇所番号	巡視箇所 路線・河川名等	巡視区間 距離	巡視区間 起点		巡視区間 終点	異常の有無
河川	①	宇美川	約1km	宇美町役場	～	宇美2丁目小林酒造横	有 (無)
	②	宇美川	約1km	宇美2丁目小林酒造横	～	下宇美	有 (無)
	③	宇美川	約1km	下宇美	～	上宇美　中央公民館前	有 (無)
	④	宇美川	約2km	上宇美　中央公民館前	～	障子岳浄水場横	有 (無)
	⑤	井野川	約2km	障子岳浄水場横	～	原田1丁目ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前	有 (無)
	⑥	井野川	約1km	原田1丁目ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前	～	宇美5丁目役場裏	有 (無)
	⑦				～		有 無
道路	①				～		有 無
	②				～		有 無
	③				～		有 無
	④				～		有 無
	⑤				～		有 無
	⑥				～		有 無
	⑦				～		有 無

巡視結果　※　異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。

発見時間	箇所番号	危険箇所	状況

＊車両に防災パトロール中のステッカーを貼って巡視しております。



巡視写真(箇所番号①～⑥)

①

②

③

④

⑤

⑥