

○宇美町防災パトロール実施報告書


21・建設クラブ・福岡 防災部会

| | | | | | | |
|-------|---------------|----|--|---|--------|----|
| 巡視企業 | (株)団地緑化サービス | 1名 | | 名 | | 名 |
| | (株)田中正 | 1名 | | 名 | | 名 |
| グループC | カズコーポレーション(株) | 1名 | | 名 | 事務局 | 1名 |
| | (株)ファイブ | 1名 | | 名 | 合計参加人数 | 5名 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 検印 | | | | |
| | | | | |

| |
|--------|
| 事務局確認印 |
| |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---------|-------|---------------|----|---------------|-------|
| 巡視日時 | 平成24年5月10日 | | (木) | 午前10時00より | 天気 | 曇 | |
| 巡視コース | | | | | | 巡視結果 | |
| 巡視箇所 | 巡視区間 | | 異常の有無 | | | | |
| 区分 | 箇所番号 | 路線・河川名等 | 距離 | 起点 | ～ | 終点 | 異常の有無 |
| 河川 | ① | 宇美川 | 約1km | 宇美町役場 | ～ | 宇美2丁目小林酒造横 | 有 (無) |
| | ② | 宇美川 | 約1km | 宇美2丁目小林酒造横 | ～ | 下宇美 | 有 (無) |
| | ③ | 宇美川 | 約1km | 下宇美 | ～ | 上宇美 中央公民館前 | 有 (無) |
| | ④ | 宇美川 | 約2km | 上宇美 中央公民館前 | ～ | 障子岳浄水場横 | 有 (無) |
| | ⑤ | 井野川 | 約2km | 障子岳浄水場横 | ～ | 原田1丁目セブンイレブン前 | 有 (無) |
| | ⑥ | 井野川 | 約1km | 原田1丁目セブンイレブン前 | ～ | 宇美5丁目役場裏 | 有 (無) |
| | ⑦ | | | | ～ | | 有 無 |
| 道路 | ① | | | | ～ | | 有 無 |
| | ② | | | | ～ | | 有 無 |
| | ③ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ④ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ⑤ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ⑥ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ⑦ | | | | ～ | | 有 無 |



巡視写真(箇所番号①～⑥)

| 巡視結果 | | ※ 異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。 | |
|------|------|-----------------------------|----|
| 発見時間 | 箇所番号 | 危険箇所 | 状況 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。

