

○宇美町防災パトロール実施報告書


21・建設クラブ・福岡 防災部会

巡視企業	日新産業(株)	1名	林土木工業(株)	1名		名
	西部環境(株)	1名				名
グループB	(株)ワイズ西日本	1名			事務局	1名
	(株)林技建	1名			合計参加人数	6名

検印				

事務局確認印

巡視日時	平成24年8月2日		(木)	午前10時00より	天気	晴	
巡視コース						巡視結果	
巡視箇所	巡視区間		異常の有無				
区分	箇所番号	路線・河川名等	距離	起点	～	終点	異常の有無
河川	①	宇美川	約1km	宇美町役場	～	宇美2丁目小林酒造横	有 (無)
	②	宇美川	約1km	宇美2丁目小林酒造横	～	下宇美	有 (無)
	③	宇美川	約1km	下宇美	～	上宇美 中央公民館前	有 (無)
	④	宇美川	約2km	上宇美 中央公民館前	～	障子岳浄水場横	有 (無)
	⑤	井野川	約2km	障子岳浄水場横	～	原田1丁目セブンイレブン前	有 (無)
	⑥	井野川	約1km	原田1丁目セブンイレブン前	～	宇美5丁目役場裏	有 (無)
	⑦				～		有 無
道路	①				～		有 無
	②				～		有 無
	③				～		有 無
	④				～		有 無
	⑤				～		有 無
	⑥				～		有 無
	⑦				～		有 無



巡視写真(箇所番号①～⑥)

巡視結果		※ 異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	危険箇所	状況

* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。

