

# ○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡 防災部会

巡視企業	(株)博栄建設	1名	名	名
	大社建設(株)	1名	名	名
グループD	(株)筑糸建設	1名	名	事務局 1名
	(株)西中洲樋口建設	1名	名	合計参加人数 5名

検印				

事務局確認印

巡視日時	平成24年11月8日	(木)	午前10時00より	天気	晴
巡視コース					巡視結果
巡視箇所	巡視区間				チェックの有無
区分	箇所番号	施設名	距離	起点 ~ 終点	
公民館	①	下宇美区公民分館	約1km	宇美町役場 ~ 下宇美区公民分館	有 (無)
	②	中央公民館	約1km	下宇美区公民館 ~ 中央公民館	(有) 無
	③	早見区公民分館	約1km	中央公民館 ~ 早見区公民分館	有 (無)
	④	上宇美二区公民館	約1km	早見区公民分館 ~ 上宇美二区公民館	有 (無)
	⑤				有 無
	⑥				有 無
	⑦				有 無
道路	①				有 無
	②				有 無
	③				有 無
	④				有 無
	⑤				有 無
	⑥				有 無
	⑦				有 無



巡視写真(箇所番号①~⑥)

巡視結果		※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	チェック箇所	状況
	②	渡り廊下の下方部分	金属が腐食



\* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。

