

○宇美町防災パトロール実施報告書

検印				

事務局確認印

巡視企業	林宗土木(株)	1名		名		名
	(株)オークス建設	1名		名		名
グループF	(株)佐藤コンサルタント	1名		名	防災部会事務局	1名
				名	合計参加人数	4名

巡視日時	平成24年12月6日	(木)	午前10時00より	天気	曇
巡視コース					
巡視箇所	巡視区間				チェックの有無
区分	箇所番号	施設名	距離	起点 ~ 終点	
公民館	①	宇美東区公民分館	約2km	宇美町役場 ~ 宇美東区公民分館	有 無
	②	神山手区公民分館	約0.5km	宇美東区公民分館 ~ 神山手区公民分館	有 無
	③			~	有 無
	④			~	有 無
	⑤			~	有 無
	⑥			~	有 無
	⑦			~	有 無
道路	①			~	有 無
	②			~	有 無
	③			~	有 無
	④			~	有 無
	⑤			~	有 無
	⑥			~	有 無
	⑦			~	有 無



巡視結果		※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	チェック箇所	状況
10:00	①	仮足場	劣化
	①	フェンス・基礎	基礎クラック、フェンス扉ぐらつき
10:30	②	フェンス	ボルト外れ
	②	雨水桝	蓋なし
11:12	④	裏口付近	テーブル放置
	④	建物裏手	伐採枝の集積・放置
* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。			

巡視写真(箇所番号①~⑥)

