

○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡 防災部会

巡視企業	㈱荻原工務店	1名	㈱西和	1名	名
	西鉄建設㈱	1名		名	名
グループH	㈱毛利建設	1名		名	事務局 1名
	㈱寿由建設	1名		名	合計参加人数 6名

検印				

事務局確認印

巡視日時	平成25年2月21日	(木)	午前10時00より	天気	曇り
巡視コース					巡視結果
巡視箇所	巡視区間				チェックの有無
区分	箇所番号	施設名	距離	起 点 ~ 終 点	有 無
公民館	①	炭焼三区公民分館	約2km	宇美町役場 ~ 炭焼三区公民分館	有 無
	②	原田中央区公民分館	約1km	炭焼三区公民分館 ~ 原田中央区公民分館	有 無
	③	明治町区公民分館	約0.5km	原田中央区公民分館 ~ 明治町区公民分館	有 無
	④	四王寺坂一区公民分館	約0.7km	明治町区公民分館 ~ 四王寺坂一区公民分館	有 無
	⑤				有 無
	⑥				有 無
	⑦			~	有 無
道路	①			~	有 無
	②			~	有 無
	③			~	有 無
	④			~	有 無
	⑤			~	有 無
	⑥			~	有 無
	⑦			~	有 無



巡視結果		※ チェック有の場合は、下の欄またはチェック箇所報告書にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	チェック箇所	状 況
10:10	①	左奥階段登った先に柵がない。	手摺も根本が腐っており、ぐらついている。
10:30	③	あちこちにクラックが発生している。	地盤沈下が見受けられる。
10:40	④	玄関の雨樋	破損しており、雨樋の用をなしていない。

巡視写真(箇所番号①~⑥)



* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、かつ 車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。

