

○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡 防災部会

巡視企業	(株)林技建	1名	林土工業(株)	1名	西部環境(株)	1名
	(株)日豊建設	1名	えとみ建設(株)	1名		名
グループD	(株)テクネ	1名	陽光建設(株)	1名	事務局	1名
	(株)ワイズ西日本	1名	日新産業(株)	1名	合計参加人数	10名

巡視日時	平成25年9月11日		(水)	午前10時00より	天気	晴
巡視コース						巡視結果
巡視箇所						異常の有無
区分	箇所番号	路線・河川名等	距離	起 点	～ 終 点	異常の有無
河川	①	宇美川	約1km	宇美町役場	～ 宇美2丁目小林酒造横	有 (無)
	②	宇美川	約1km	宇美2丁目小林酒造横	～ 下宇美	有 (無)
	③	宇美川	約1km	下宇美	～ 上宇美 中央公民館前	有 (無)
	④	宇美川	約2km	上宇美 中央公民館前	～ 障子岳浄水場横	有 (無)
	⑤	井野川	約2km	障子岳浄水場横	～ 原田1丁目セブンイレブン前	有 (無)
	⑥	井野川	約1km	原田1丁目セブンイレブン前	～ 宇美5丁目役場裏	有 (無)
	⑦				～	有 無
道路	①				～	有 無
	②				～	有 無
	③				～	有 無
	④				～	有 無
	⑤				～	有 無
	⑥				～	有 無
	⑦				～	有 無

巡視結果		※ 異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	危険箇所	状 況

* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。



検印				

事務局確認印



巡視写真(箇所番号①～⑥)

