

○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡 防災部会

巡視企業	(株)団地緑化サービス	1名	ホゼン(株)	1名		名
	(株)ファイブ	1名	大熊造園土木(株)	1名		名
グループ F	(株)トーケン	1名	(有)正栄	1名	事務局	1名
	カズコーポレイション(株)	1名	西鉄建設(株)	1名	合計参加人数	9名

巡視日時	平成25年9月26日	(木)	午前10時00より	天気	晴
------	------------	-----	-----------	----	---


巡視コース				巡視結果		
区分	箇所番号	路線・河川名等	距離	起 点	終 点	異常の有無
河川	①	宇美川	約1km	宇美町役場	宇美2丁目小林酒造横	有 (無)
	②	宇美川	約1km	宇美2丁目小林酒造横	下宇美	有 (無)
	③	宇美川	約1km	下宇美	上宇美 中央公民館前	(有) 無
	④	宇美川	約2km	上宇美 中央公民館前	障子岳浄水場横	有 (無)
	⑤	井野川	約2km	障子岳浄水場横	原田1丁目セブンイレブン前	有 (無)
	⑥	井野川	約1km	原田1丁目セブンイレブン前	宇美5丁目役場裏	有 (無)
	⑦					有 無
道路	①					有 無
	②					有 無
	③					有 無
	④					有 無
	⑤					有 無
	⑥					有 無
	⑦					有 無

巡視結果		※ 異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。	
発見時間	箇所番号	危険箇所	状 況
	③	下宇美～上宇美 中央公民館	除草がされてないため防災上問題あり

* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。



検印					事務局確認印



巡視写真(箇所番号①～⑥)

