

○宇美町防災パトロール実施報告書

21・建設クラブ・福岡 防災部会

| | | | | | | |
|-------|-----------|----|------------|----|--------|----|
| 巡視企業 | (株)竹内土建 | 1名 | (株)西中洲樋口建設 | 1名 | | 名 |
| | 西部電機工業(株) | 1名 | (株)博栄建設 | 1名 | | 名 |
| グループB | (株)内野環境土木 | 1名 | 大社建設(株) | 1名 | 事務局 | 1名 |
| | (株)筑系建設 | 1名 | | | 合計参加人数 | 8名 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 巡視日時 | 平成25年11月21日 | | (木) | 午前10時00より | 天気 | 曇 | |
| 巡視コース | | | | | | 巡視結果 | |
| 巡視箇所 | 巡視区間 | | | | 異常の有無 | | |
| 区分 | 箇所番号 | 路線・河川名等 | 距離 | 起点 | ～ | 終点 | |
| 河川 | ① | 宇美川 | 約1km | 宇美町役場 | ～ | 宇美2丁目小林酒造横 | 有 (無) |
| | ② | 宇美川 | 約1km | 宇美2丁目小林酒造横 | ～ | 下宇美 | 有 (無) |
| | ③ | 宇美川 | 約1km | 下宇美 | ～ | 上宇美 中央公民館前 | 有 (無) |
| | ④ | 宇美川 | 約2km | 上宇美 中央公民館前 | ～ | 障子岳浄水場横 | 有 (無) |
| | ⑤ | 井野川 | 約2km | 障子岳浄水場横 | ～ | 原田1丁目セブンイレブン前 | 有 (無) |
| | ⑥ | 井野川 | 約1km | 原田1丁目セブンイレブン前 | ～ | 宇美5丁目役場裏 | 有 (無) |
| | ⑦ | | | | ～ | | 有 無 |
| 道路 | ① | | | | ～ | | 有 無 |
| | ② | | | | ～ | | 有 無 |
| | ③ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ④ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ⑤ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ⑥ | | | | ～ | | 有 無 |
| | ⑦ | | | | ～ | | 有 無 |



巡視写真(箇所番号①～⑥)

| 巡視結果 | | ※ 異常有の場合は、下の欄にその内容をご記入ください。 | |
|------|------|-----------------------------|----|
| 発見時間 | 箇所番号 | 危険箇所 | 状況 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* 車両に防災パトロール中のステッカーを貼り、車内にはAEDを搭載して巡視を行っております。



